



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Василеостровскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21, тел. (812) 355-73-09,

E-mail: 08@78.mchs.gov.ru

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 27-1-736/1

вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 44 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга ИНН 7801486561.

Во исполнение решения заместителя начальника управления – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района управления по Василеостровскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Данилюка Петра Дмитриевича № 27-1-736 от 20.10.2021

в период с «26» октября 2021 г. по «28» октября 2021 г.

Инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Василеостровского района управления по Василеостровскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, старшим лейтенантом внутренней службы Харитоновым Ильей Андреевичем

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие (выездная проверка) объекта надзора – здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 32, корп. 3, лит. А

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга Кондрашенко Елена Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1.	Здание не оборудовано системой автоматической установки пожарной сигнализации адресного типа.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
2.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа дополнительными статическими указателями направления движения к эвакуационным выходам в соответствии с нормативными требованиями.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
3.	Здание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, за исключением помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.д.), насосных водоснабжения, бойлерных, лестничных клеток.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
4.	Каждая групповая ячейка и физкультурный зал, обеспеченные одним эвакуационным выходом не обеспечены дополнительным выходом в смежную групповую ячейку (помещение) шириной не менее 0,8 м.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
5.	Двери в лестничных клетках, за исключением наружных дверей и дверей тамбуров, не выполнены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 60.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания	01.10.2022	

		нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)		
6.	Помещения групповых ячеек и физкультурного зала не выделены противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением дверных проемов эвакуационных выходов противопожарными дверьми 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60, за исключением наружных дверей.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
7.	Технические помещения объекта (кладовые, мастерские, бельевые и др.) не выделены противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением дверных проемов противопожарными дверьми 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60.	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
8.	Двери тамбуров лестничных клеток, а также наружные двери лестничных клеток не выполнены с остеклением площадью не менее 1,2 м ² .	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
9.	Двери эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек и лестничных клеток, за исключением дверей тамбуров, не оборудованы замками типа "антипаника".	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	
10.	Лестничные клетки не оборудованы аварийным эвакуационным освещением, отвечающим требованиям СП 52.13330.2011 "Свод правил. Естественное и искусственное	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20	01.10.2022	

	освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, с обеспечением надежности электроснабжения по I категории, согласно Правилам устройства электроустановок, и обеспечивающим наименьшую освещенность на полу не менее 15 люкс.	Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)		
11.	Для каждого сотрудника на рабочем месте не предусмотрено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения изолирующего типа (по количеству работающих в помещении).	ст. 6, ст. 78 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 20 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», раздел 6 Специальных технических условий (протокол заседания нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 13 от 12.07.2018)	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательным для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Василеостровского района
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Возв
 (подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности
 ОНДПР Василеостровского района
 управления по Василеостровскому району
 Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 старший лейтенант внутренней службы Харитонов И.А.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

